

Tianjin Grewin Technology Co.,Ltd.

Web:www.grewin-tech.com WhatsApp:+86-13072088960

TPM100A-48AY

Compteur monophasé



Web:www.grewin-tech.com

Mail: salesmanager@grewin-tech.com



Tianjin Grewin Technology Co.,Ltd.

Web:www.grewin-tech.com WhatsApp:+86-13072088960

1. SPÉCIFICATION


Essai & afficher le courant, tension, fréquence et puissance active, puissance réactive, puissance apparente


,	ARTICLES		REMARQUES	
		Rated value	AC240V	
		Overload	Mesure: 1,2 fois, instantanée 2 fois / 10s	
	Tension	Consumpti	<0.2VA Phage du pied	
		on	VI.2VA Phage du pied	
Contribu		Impedance	> 400kΩ	
tion		Precision	Mesure RMS Précision ± 0.5%	
lion	Actuel	Rated	AC 50A (ct)	
Tester		value	70 307 (ct)	
rester		Overload	Suite 1.2 fois Instantanée 10 fois / 10s	
Afficher		Consumpti	<0.1VA Phage du pied	
7		on	0.1771.1.mg/ dd p/02	
		Impedance	<20mΩ	
		Precision	Mesure RMS Précision ± 0.5%	
	La fréquence		Précision 40 ~ 60Hz ± 0.02Hz	
	Puissance		Précision ± 0.5%	
	Afficher		LED	
Puissance de travail	Tension de travail		AC:85V~265V or DC:100V~360V	
	Consommation		≤2VA	
	d'énergie			
Environne	Température de travail		-20℃~55℃	

Sûr Force isolante min.							
		ment de	Température de	-40℃~85℃			
Sûr Force isolante Entre entrée / sortie / coque / alimentation: 2kV Acrms , 1 min.		travail	stockage				
Sûr Force isolante min.			Humidité	0 ~ 95%, non condensé			
min.		Sûr	Force isolante	Entre entrée / sortie / coque / alimentation: 2kV Acrms , 1			
		Gui	1 order isolarite	min.			
Dîme. Taille 96mm×48mm×74mm		Dîme.	Taille	96mm×48mm×74mm			
poids Poids 0.3kg	poids		Poids	0.3kg			

2. TERMINAL (vue arrière)

Entrée	1	l11	44 40 40 44 45 40 47 40 40 00
actuelle	2		11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
actuelle	3	l12	
Entrée	7	Un	
de	8	U1	
tension			
Source	9	Ν	
de	10	L	
courant			
	4	Α	
Comm	5	В	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
	6	SH	7 1 2 3 4 3 6 7 6 9 10





APS wiring diagram

Mail: salesmanager@grewin-tech.com

Web:www.grewin-tech.com



Tianjin Grewin Technology Co.,Ltd.

Web:www.grewin-tech.com WhatsApp:+86-13072088960

CT externe, ligne blanche connecter I11, ligne noire connecter I12


4. RÉGLAGE: Appuyez longuement sur F4 pour entrer dans le mode de réglage.

Entrez d'abord le mot de passe. Le mot de passe par défaut est 0000, puis appuyez brièvement sur 【+】 pour

sélectionner l'élément. Appuyez longuement sur F4 pour entrer dans le sous-menu.

Lorsque vous entrez la valeur exacte, appuyez brièvement sur 【 → 】 pour sélectionner la position numérique à modifier. Lorsque la position numérique cible brille, appuyez brièvement sur + 】 pour modifier. . Si la valeur entrée est en dehors de la plage fixe, les informations d'erreur 'ERRN' s'afficheront et vous demanderons à nouveau d'entrer.

Exemple: définition d'une adresse de communication de 254 à 251.



5. LA COMMUNICATION

RS485bus, protocole Modbus-RT, prise en charge de la lecture du code de fonction 03,04

Addr.	Туре	Nom	registre	Correspondance
40200	RO	Actuel	1	Valeur réelle = valeur du registre / 1000.unité A
40201	RO	Tension	1	Valeur réelle = valeur du registre / 100.unité V
40202	RO	La fréquence	1	Valeur réelle = valeur de registre / 100.unité Hz
40203	RO	Puissance	1	Valeur réelle = valeur du registre / 1000 unité kW 、
		active		restant kVA

Web:www.grewin-tech.com

o	oni whatsApp.+66-13072066960						
	40204	RO	Puissance	1			
	70207		réactive				
	40205	RO	Puissance	1			
	40203	KO	apparente				
	40206	RO	Facteur de	1	Valeur réelle = valeur du registre / 1000		
			puissance				

Mail: salesmanager@grewin-tech.com